

United Parachute Technologies LLC

DÁTUM: 12.2. 2013


Service BULLETIN 20121106 - Revízia 1, strán: 2

PREDMET: Poistné očko záložného padáku s podpornou podložkou. My (výrobca) vyžadujeme odstránenie podložky. Pri ďalšom plánovanom prebalení, odstráňte podložku z poistného očka, uviažte dvojitý uzol podľa nižšie uvedeného návodu a znova nainštalujte.

STAV: POVINNÉ

POZADIE: Pri nedávnych kontrolách pred zabalením záložného padáku, bolo opakovane nájdené viac ako bežné opotrebenie na poistnom očku. Ďalšie vyšetrovanie ukazuje, že tento problém môže nastať v systémoch Vektor, ktoré sú vybavené poistným očkom s podpornou podložkou. Niektoré podložky majú ostré hrany, ktoré spôsobili menšie škody na očkách. Poškodenie po 365-dňovom prebalovacom cykle nebolo považované za vážne, ale vyvoláva znepokojenie. Toto servisné upozornenie poskytuje bezpečné riešenie bez zmeny funkcie poistného očka.

SERVISNÉ UPOZORNENIE: Počas nasledujúcej plánovanej kontroly / prebalenia vyberte podložku z poistného očka (Obr.-1). Skontrolujte vnútornú aj vonkajšiu stranu očka a vymeňte ho, ak zistíte akékoľvek poškodenie. Zaviažte dvojitý uzol na predpísanom mieste. Dĺžka poistného očka by mala byť o 1-inch (25 mm) menšia ako dĺžka uzatváracieho očka záložného padáku. Požadovanú dĺžku očka si označte. Obr-2 ukazuje jednoduchý uzol. Obr-3 ukazuje koniec slučky opakovane prevliekaný cez uzol - vytváranie dvojitého uzla.



KOMPETENTNÝ:

Mark Procos, generálny riaditeľ
United Parachute Technologies LLC
1645 Lexington Avenue
Deland, FL 32724-2106 USA
Telefón: +1 386 736 7589
FAX: +1 386 734 7537
E-mail: mark@uptvector.com

DISTRIBÚCIA:

1. Všetci UPT Predajcovia
2. Národné aerokluby
3. Parachute Industry Association - technická komisia
4. Parachute Industry Association - "rigging" komisia
5. Para publikácie
6. Vojenské výsadkové organizácie
7. FAA MIDO

REVÍZIE:

REV 1: Dátum bol zmenený na 12.02.2013
Distribučný zoznam bol aktualizovaný.